

Überwachungsplan und Überwachungsprogramm gemäß § 17 Störfall-Verordnung Verzeichnis der Betriebsbereiche

Stand: 15.01.2026

Regierungspräsidium: RP Freiburg

Zuständige Stelle: Regierungspräsidium Freiburg, Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie,
Land- / Stadtkreis: Lörrach

Name des Betreibers : Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG (TENP)

Name des Betriebsbereichs : Deodorierungsanlage TENP

Adresse: Lachengraben

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Zuständige Stelle: Regierungspräsidium Freiburg, Industriereferate

Land- / Stadtkreis: Breisgau-Hochschwarzwald

Name des Betreibers : Biomethan Breisgau GmbH

Name des Betriebsbereichs : Biomethan Breisgau GmbH, Bioerdgasanlage Gewerbepark Breisgau

Adresse: Grißheimer Straße 6

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : inprotec GmbH

Name des Betriebsbereichs : inprotec GmbH, Werk Heitersheim

Adresse: Neuer Weg 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Rheinmetall Waffe Munition GmbH

Name des Betriebsbereichs : Rheinmetall Waffe Munition GmbH Werk Neuenburg

Adresse: Hans-Buck-Strasse 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 2 Jahre

Name des Betreibers : Wolfram Wiggert

Name des Betriebsbereichs : Haslachhof Fam. Wiggert

Adresse: Hämmerleweg 24

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : ZG Raiffeisen Energie GmbH

Name des Betriebsbereichs : Union Oel

Adresse: Am Bahnhof 22

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht

Name des Betriebsbereichs : Klärwerk Forchheim

Adresse: Zum Klärwerk

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Binder Biogas GmbH

Name des Betriebsbereichs : Binder Biogas GmbH

Adresse: Wyhler Straße

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Georg Weis Elztalbrennerei und Weingroßhandel oHG

Name des Betriebsbereichs : Georg Weis Elztalbrennerei und Weingroßhanel oHG

Adresse: Elzstraße 39-41

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Reuter Chemische Apparatebau e.K.

Name des Betriebsbereichs : RCA Reuter Chemische Apparatebau e.K., Gefahrstofflager Wyhl

Adresse: Hohrainstraße 7

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Cerdia Produktions GmbH

Name des Betriebsbereichs : Cerdia Produktions GmbH

Adresse: Engesserstrasse 8

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : TDK-Micronas GmbH

Name des Betriebsbereichs : TDK-Micronas GmbH

Adresse: Hans-Bunte-Straße 19

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Rüede Energieerezeugungs GbR

Name des Betriebsbereichs : Rüede Energieerzeugungs GbR

Adresse: Brunnenstrasse 26

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines

Maintained by the Institute of Mathematics, University of Göttingen, Germany

Name des Betreibers : Stadtwerke Konstanz GmbH

Name des Betriebsbereichs : Stadtwerke Konstanz GmbH

Adresse: Max-Stromeyer-Straße 21-29

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Topocrom GmbH

Name des Betriebsbereichs : Topocrom GmbH

Adresse: Hardtring 29

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : WESTFA Energy GmbH

Name des Betriebsbereichs : WESTFA Energy GmbH

Adresse: Bruck 28

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : A.Raymond GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : A.Raymond GmbH & Co. KG

Adresse: Hegenheimerstrasse 22

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines

Modelo de Análisis de la Información en la Gestión del Desarrollo Sustentable

Name des Betreibers : BASF Grenzach GmbH

Name des Betriebsbereichs : BASF Grenzach GmbH

Adresse: Köchlinstr.1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

DSM Nutritional Products GmbH 79639 *Grenzach-Wyhlen*

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : DSM Nutritional Products GmbH

Name des Betriebsbereichs : DSM Nutritional Products GmbH

Adresse: Emil-Barell-Straße 3

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

BASF Grenzach GmbH 79639 Grenzach-Wyhlen

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: JA

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Emil Dimmler GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Emil Dimmler GmbH & Co. KG / Lager Schopfheim-Fahrnau

Adresse:

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Evonik Logistics Services GmbH

Name des Betriebsbereichs : Evonik Logistics Services GmbH, Standort Rheinfelden

Adresse: Untere Kanalstr. 3

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Evonik Operations GmbH, Standort Rheinfelden 79618 *Rheinfelden (Baden)*

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: JA

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Evonik Operations GmbH

Name des Betriebsbereichs : Evonik Operations GmbH, Standort Rheinfelden

Adresse: Untere Kanalstr. 3

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Evonik Logistics Services GmbH, Standort Rheinfelden 79618 *Rheinfelden (Baden)*

RheinPerChemie GmbH 79618 Rheinfelden (Baden)

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: JA

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Pentol GmbH

Name des Betriebsbereichs : Pentol GmbH

Adresse: Degussaweg 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : RheinPerChemie GmbH

Name des Betriebsbereichs : RheinPerChemie GmbH

Adresse: Untere Kanalstr. 3

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Evonik Operations GmbH, Standort Rheinfelden 79618 *Rheinfelden (Baden)*

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Streck Transportges. mbH

Name des Betriebsbereichs : Streck Transportges. mbH, Lörrach

Adresse: Brombacher Str. 61

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Würth Elektronik GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Würth Elektronik GmbH & Co. KG

Adresse: An der Wiese 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Bimmerle KG

Name des Betriebsbereichs : Bimmerle KG

Adresse: Weststraße 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines

Modelo de Análisis de la Información en las Vías de Transporte

Name des Betreibers : Biomethan Breisgau GmbH

Name des Betriebsbereichs : Biomethan Breisgau GmbH Biogasanlage Neuried

Adresse: Kraftwerkstraße 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : CU Chemie Uetikon GmbH

Name des Betriebsbereichs : CU Chemie Uetikon GmbH

Adresse: Raiffeisenstrasse 4

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Galvanoform Innovative Technologies GmbH 77933 Lahr/Schwarzwald

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : enport GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : enport GmbH & Co. KG Tanklager Honau

Adresse: Im Bienenwörth 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Galvanoform Innovative Technologies GmbH

Name des Betriebsbereichs : Galvanoform Innovative Technologies GmbH

Adresse: Raiffeisenstraße 8

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

CU Chemie Uetikon GmbH 77933 Lahr/ Schwarzwald

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Grohe AG, Werk Lahr

Name des Betriebsbereichs : Grohe AG, Werk Lahr

Adresse: Carl-Benz-Straße 10

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Hansgrohe SE - Werk Offenburg-Elgersweier

Name des Betriebsbereichs : Hansgrohe SE - Werk Offenburg-Elgersweier

Adresse: Kreuzwegstraße 41

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : OCO Ortenauer Gase GmbH

Name des Betriebsbereichs : OCO Ortenauer Gase GmbH

Adresse: Waldweg 49

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : PROGAS GmbH & CO KG

Name des Betriebsbereichs : PROGAS GmbH & CO KG

Adresse: Industriestr.3

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Wurth Pflanzenschutz GmbH 77767 Appenweier

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH 77694 Kehl

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Adresse: Dr. Georg-Schaeffler-Str. 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Scharr Wärme GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Scharr Wärme GmbH & Co. KG

Adresse: Oststraße 12

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Scherer GmbH Metallveredelung

Name des Betriebsbereichs : Scherer GmbH Metallveredelung

Adresse: Schleifmattstraße 10

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH

Name des Betriebsbereichs : TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH

Adresse: Oststraße 14

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

RMA Kehl GmbH & Co. KG 77694 Kehl

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Wiegel Rheinau Feuerverzinken GmbH

Name des Betriebsbereichs : Wiegel Rheinau Feuerverzinken GmbH

Adresse: Im Kirchkopf 6

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Wurth Pflanzenschutz GmbH

Name des Betriebsbereichs : Wurth Pflanzenschutz GmbH

Adresse: Industriestraße 4

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

PROGAS GmbH & CO KG 77767 Appenweier

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : ZinkPower Lahr GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : ZinkPower Lahr GmbH & Co. KG

Adresse: An den Stegmatten 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : ALBA Süd GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : ALBA Süd GmbH & Co. KG Sonderabfallzwischenlager

Adresse: Emil-Maier-Str. 9

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Emil Dimmler GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Emil Dimmler GmbH & Co. KG / Lager Spittelstann

Adresse:

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Florian Oswald

Name des Betriebsbereichs : Bioenergie Sulz GmbH & Co. KG

Adresse: Freudestädter Str. 456/2

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen:

Name des Betreibers : Galvaswiss Oberflächentechnik GmbH

Name des Betriebsbereichs : Galvaswiss Oberflächentechnik GmbH

Adresse: Am Römerhof 15

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Schweizer Electronic AG

Name des Betriebsbereichs : Schweizer Electronic AG

Adresse: Einsteinstraße 10

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : SIMONGROUP

Name des Betriebsbereichs : Karl Simon GmbH & Co. KG

Adresse: Sulgener Straße 19 - 23

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf

Bei Berliner Energie kann
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Verein Berneuchener Haus e.V.

Name des Betriebsbereichs : Verein Berneuchener Haus e.V. Kloster Kirchberg

Adresse: Kirchberg 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Verzinkerei Sulz GmbH

Name des Betriebsbereichs : Verzinkerei Sulz GmbH

Adresse: Neckarwiesen 20

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Aalberts Surface Technologies GmbH

Name des Betriebsbereichs : Aalberts Surface Technologies GmbH

Adresse: Eckweg 6

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Bernd Roth

Name des Betriebsbereichs : Biogasanlage Bernd Roth

Adresse: Teilhof 176

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Emil Frei GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Emil Frei GmbH & Co. KG

Adresse: Am Bahnhof 6

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Erhard Bürk-Kauffmann GmbH

Name des Betriebsbereichs : Erhard Bürk-Kauffmann GmbH

Adresse: Neuffenstraße 27-29

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : FRIEDRICH SCHARR KG

Name des Betriebsbereichs : Flüssiggastanklager Scharr Villingen-Schwenningen

Adresse: Zollhäusleweg 100/ Aasemer Käppele 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Fürstenberg-THP GmbH

Name des Betriebsbereichs : Fürstenberg-THP GmbH

Adresse: Hochstraße 2

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Palmhof Energie GbR

Name des Betriebsbereichs : Palmhof Energie GbR

Adresse: Palmhof 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

Name des Betriebsbereichs : Stadtwerke VS - Kugelgasbehälter

Adresse: Am Stallberg/B33

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Weiherhof Energieerzeugungs GmbH

Name des Betriebsbereichs : Biogasanlage Weiherhof

Adresse: Dürrheimer Straße 81

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Benne Energie GbR

Name des Betriebsbereichs : Benne Energie GbR

Adresse: Bihrenberghof 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Bioenergie Dietenberg GbR

Name des Betriebsbereichs : Bioenergie Dietenberg GbR - Biogasanlage Russ

Adresse: Dietenberg 2

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Höganäs Germany GmbH, Werk ENAG

Name des Betriebsbereichs : Höganäs Germany GmbH, Werk ENAG

Adresse: Säckinger Straße 51

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Hr. Michael Käppeler

Name des Betriebsbereichs : Naturenergie Boll GbR

Adresse: Ritterweg 7

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : IGS Aerosols GmbH

Name des Betriebsbereichs : IGS Aerosols GmbH, Werk 1 & Werk 2

Adresse: Im Hemmet 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : TANIOBIS Smelting GmbH&Co. KG

Name des Betriebsbereichs : TANIOBIS Smelting GmbH&Co. KG

Adresse: Ferroweg 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr