

Überwachungsplan und Überwachungsprogramm gemäß § 17 Störfall-Verordnung Verzeichnis der Betriebsbereiche

Stand: 15.01.2026

Regierungspräsidium: RP Freiburg

Zuständige Stelle: Regierungspräsidium Freiburg, Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie,
Land- / Stadtkreis: Rhein-Neckar-Kreis

Name des Betreibers : terranets bw GmbH

Name des Betriebsbereichs : Erdgasspeicheranlage Sandhausen

Adresse: Hauptstrasse 1/3

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Regierungspräsidium: RP Karlsruhe

Zuständige Stelle: Regierungspräsidium Karlsruhe, Industriereferate

Land- / Stadtkreis: Baden-Baden, Stadt

Name des Betreibers : Chrom-Schmitt

Name des Betriebsbereichs : Chrom-Schmitt

Adresse: Vimbucher Straße 17

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Stadtwerke Baden-Baden

Name des Betriebsbereichs : Stadtwerke Baden-Baden

Adresse: Westliche Industriestraße 31 a und 51

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH

Name des Betriebsbereichs : Abfallbiogasanlage Neubulach

Adresse: Härlestraße 6-8

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Polytron-Print GmbH

Name des Betriebsbereichs : Polytron-Print GmbH

Adresse: Langwiesenweg 73

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : SSE Deutschland GmbH

Name des Betriebsbereichs : Sprengmittellager SSE

Adresse:

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Biomethan Anlage Mühlacker

Name des Betriebsbereichs : Biomethananlage Mühlacker

Adresse: In den Waldäckern 43

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Enayati GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Enayati GmbH & Co. KG

Adresse: Panoramastr. 76

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Inovan GmbH & Co.KG

Name des Betriebsbereichs : Inovan GmbH & Co.KG

Adresse: Industriestraße 44

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : MSP Müller Spot Plating GmbH

Name des Betriebsbereichs : MSP Müller Spot Plating GmbH

Adresse: Remchinger Straße 5

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : STI Deutschland GmbH

Name des Betriebsbereichs : STI Deutschland GmbH

Adresse: Muehlacker Str. 10

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : CERATIZIT Empfingen GmbH

Name des Betriebsbereichs : CERATIZIT Empfingen GmbH

Adresse: Robert-Bosch-Straße 23

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : HERMANN WEIN GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : HERMANN WEIN GmbH & Co. KG

Adresse: Dornstetterstr. 29

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG

Adresse: Oberwiesachstraße 21

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Henkel AG & Co. KGaA

Name des Betriebsbereichs : Henkel AG & Co. KGaA, Standort Heidelberg

Adresse: Henkel-Teroson-Str. 57

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Rematec GmbH

Name des Betriebsbereichs : Rematec GmbH

Adresse: Mittelgewannweg 4-6

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Bruchsaler Farbenfabrik GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Bruchsaler Farbenfabrik GmbH & Co. KG

Adresse: Talstraße 37

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Dachser Logistikzentrum Karlsruhe GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Dachser Logistikzentrum Karlsruhe GmbH & Co.KG

Adresse: Thomas-Dachser-Str. 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Geholit & Wiemer GmbH

Name des Betriebsbereichs : Geholit+Wiener Lack- u. Kunststoff-Chemie GmbH

Adresse: Siemensstr. 2

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen:

Name des Betreibers : GEHOLIT+WIEMER Lack- u. Kunststoff-Chemie GmbH

Name des Betriebsbereichs : Geholit+Wiemer Lack- u. Kunststoff-Chemie GmbH

Adresse: Sofienstr. 36

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Karlsruher Institut für Technologie

Name des Betriebsbereichs : KIT - Karlsruher Institut für Technologie - Campus Nord

Adresse: Hermann-von-Helmholtz-Platz 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Meerwarth GbR

Name des Betriebsbereichs : BGA Meerwarth

Adresse: Heckenberg 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Schwarz Rohstoff GmbH

Name des Betriebsbereichs : Schwarz Rohstoff GmbH - Pkw-Verwertungszentrum

Adresse: Carl-Neff-Straße 1-9

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : A. + E. Fischer-Chemie GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Theo Seulberger-Chemie GmbH & Co. KG

Adresse: Fettweisstr. 2 B

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Carl Roth GmbH + Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Carl Roth GmbH + Co. KG Werk 2

Adresse: An der Mole 5

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Name des Betriebsbereichs : EnBW Rheinhafen-Dampfkraftwerk

Adresse: Fettweisstr. 60

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Name des Betriebsbereichs : EnBW Tanklager Hansastraße

Adresse: Hansastr. 26

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : IAVF Antriebstechnik GmbH

Name des Betriebsbereichs : IAVF Antriebstechnik GmbH

Adresse: m Schlehert 18, 28, 32

Der Domino-Effekt kann

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines

Markus A. Niedenthal, Daniel M. Koenig, Michael C. Burrows, and Daniel W. Koenig

Name des Betreibers : MiRO GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : MiRO GmbH & Co. KG

Adresse: Nördliche Raffineriestrasse 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Bei Berliner Energie kann keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Oiltanking Deutschland GmbH & Co.KG

Name des Betriebsbereichs : enport GmbH & Co.KG

Adresse: Fettweisstraße 24-34

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Stadtwerke Karlsruhe GmbH

Name des Betriebsbereichs : Stadtwerke Karlsruhe GmbH, Heizkraftwerk West

Adresse: Honsellstr. 35-38, Am Sonnenbad 2

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Air Liquide Deutschland GmbH

Name des Betriebsbereichs : Air Liquide H2 Hub

Adresse: Ölafenstraße

BASE SE: Workstation Erichsenheimer Insel

DP World Logistics Germany B.V. & Co KG 68169 Mannheim

DF World Logistics Germany B.V. & Co.KG 08109 Mannheim

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : BASF SE

Name des Betriebsbereichs : BASF SE, Werksteil Friesenheimer Insel

Adresse: Max-Planck-Straße

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Air Liquide H2 Hub 68169 **Mannheim**

DP World Logistics Germany B.V. & Co.KG 68169 Mannheim

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Bunge Deutschland GmbH

Name des Betriebsbereichs : Bunge Deutschland GmbH

Adresse: Bonadiesstr. 3 - 5

Der Domino-Effekt kann

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Sturzfalls erhöht. In die Auswirkungen eines Sturzfalls kann ich keinen Einfluss ausüben. NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Contargo Rhein-Neckar GmbH

Name des Betriebsbereichs : Contargo Rhein-Neckar GmbH

Adresse: Werfthallenstraße 1- 35

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : DP World Logistics Germany B.V. & Co.KG

Name des Betriebsbereichs : DP World Logistics Germany B.V. & Co.KG

Adresse: Otto-Hahn-Str. 21

Der Domino-Effekt kann
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Durferrit Deutschland GmbH

Name des Betriebsbereichs : Durferrit Deutschland GmbH

Adresse: Industriestraße 3

Der Domino-Effekt kann keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Essity Operations Mannheim GmbH

Name des Betriebsbereichs : Essity Operations Mannheim GmbH

Adresse: Sandhofer Straße 176

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Roche Diagnostics GmbH 68305 Mannheim

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Exolum Mannheim GmbH

Name des Betriebsbereichs : Exolum Mannheim GmbH - Lager Süd

Adresse: Essener Str. 64

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Exolum Mannheim GmbH - Lager Süd 68219 *Mannheim*

G.V.S. Ges. f. d. Verw. v. Sonderabfällen mbH & Co. 68219 Mannheim

KG

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Exolum Mannheim GmbH

Name des Betriebsbereichs : Exolum Mannheim GmbH - Lager Nord

Adresse: Werfthallenstr. 43

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Fuchs Lubricants Germany GmbH

Name des Betriebsbereichs : Fuchs Lubricants Germany GmbH

Adresse: Friesenheimer Straße 19

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : GADOT Germany GmbH (vormalig VLS-Group)

Name des Betriebsbereichs : GADOT Germany GmbH (vormalig VLS-Group)

Adresse: Düsseldorfer Str. 1-7

Der Domino-Effekt kann keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Gross & Perthun GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Gross & Perthun GmbH & Co. KG

Adresse: Industriestr. 12-14

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Grosskraftwerk Mannheim AG

Name des Betriebsbereichs : GKM Grosskraftwerk Mannheim AG

Adresse: Marguerrestr. 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : G.V.S Gesellschaft f.d.Ver.v. Sonderabfällen mbH&Co.KG

Name des Betriebsbereichs : G.V.S. Ges. f. d. Verw. v. Sonderabfällen mbH & Co. KG

Adresse: Essener Str. 64

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Exolum Mannheim GmbH - Lager Süd 68219 Mannheim

G.V.S. Ges. f. d. Verw. v. Sonderabfällen mbH & Co. 68219 Mannheim
KG

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : LANXESS Deutschland GmbH

Name des Betriebsbereichs : LANXESS Deutschland GmbH, Werk Mannheim

Adresse: Düsseldorfer Str. 23 - 27

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Logwin Solutions Logistik GmbH

Name des Betriebsbereichs : Logwin Solutions Logistik GmbH

Adresse: Rotterdamer Straße 19-27

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Minera Kraftstoffe-Mineraloelwerk Rempel GmbH

Name des Betriebsbereichs : Minera Kraftstoffe-Mineraloelwerk Rempel GmbH

Adresse: Rotterdammer Str. 6-8

Der Domino-Effekt kann keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Raben Trans European Germany GmbH

Name des Betriebsbereichs : Raben Trans European Germany GmbH - Logistiklager

Adresse: Holländer Straße 19

Der Domino-Effekt kann keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Roche Diagnostics GmbH

Name des Betriebsbereichs : Roche Diagnostics GmbH

Adresse: Sandhofer Strasse Nr. 116

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Rütgers Organics GmbH

Name des Betriebsbereichs : Rütgers Organics GmbH

Adresse: Oppauer Str. 43

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : RVM Rückstandsverwertungs GmbH

Name des Betriebsbereichs : RVM Rückstandsverwertungs GmbH

Adresse: Rotterdamer Str. 9 - 11

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Stadtentwässerung Mannheim, Eigenbetrieb

Name des Betriebsbereichs : Klärwerk Mannheim

Adresse: Karl-Imhoff-Straße 50

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : TGV Tanklagergesellschaft

Name des Betriebsbereichs : TGV Grundst cksverwaltungs GmbH

Adresse: Ruhrorter Straße 23-31

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : TIB Chemicals AG

Name des Betriebsbereichs : TIB Chemicals AG

Adresse: Mülheimer Str. 16-22

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Tyczcka Energy GmbH

Name des Betriebsbereichs : Tyczcka Energy2 GmbH (Deininger Flüssiggas)

Adresse: Einsteinstraße 12

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Tyczka Energy GmbH

Name des Betriebsbereichs : Tyczka Energy GmbH

Adresse: Landzungenstraße 8

Der Domino-Effekt kann

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Sturmkommunikationsausfalls bei einem Sturmkommunikationsausfall (SMA) erhöht.

Maximaler Abstand zwischen zwei nachmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Unilever Deutschland Produktions GmbH & Co. OHG

Name des Betriebsbereichs : Unilever Deutschland Produktions GmbH & Co. OHG

Adresse: Bhenaniastr. 76-102

Der Domino-Effekt kann

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Biogas Seckach GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Biogas Seckach

Adresse: Bannholzsiedlung 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : European Aerosols GmbH

Name des Betriebsbereichs : European Aerosols GmbH

Adresse: Kurt-Vogelsang-Str. 6

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH

Name des Betriebsbereichs : GSB Zwischenlager Mosbach

Adresse: Luttenbachtalstraße 30

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : INOX-COLOR GmbH & Co.KG

Name des Betriebsbereichs : INOX-COLOR GmbH & Co.KG

Adresse: Dreisteinheumatte 6

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Psychosomatische Klinik Schloss Waldleinigen

Name des Betriebsbereichs : Psychosomatische Klinik Schloss Waldleiningen

Adresse: Waldleiningen 18

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : binder galvanic surfaces GmbH

Name des Betriebsbereichs : binder galvanic surfaces GmbH

Adresse: Gustav-Noller-Straße 8

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden; NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : DODUCO Betreibergemeinschaftsgesellschaft bR

Name des Betriebsbereichs : DODUCO Betreibergemeinschaftsgesellschaft bR

Adresse: Im Altgefäß 12

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : G.RAU GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : G.RAU GmbH & Co. KG

Adresse: Dennigstr. 7

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Heimerle + Meule GmbH

Name des Betriebsbereichs : Heimerle + Meule GmbH, Lager Mühlkanal

Adresse: Am Mühlkanal 3

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : SAXONIA Edelmetalle GmbH

Name des Betriebsbereichs : WIELAND Edelmetalle GmbH

Adresse: Schwenninger Str. 13

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Umicore International S.A.

Name des Betriebsbereichs : Agosi AG

Adresse: Kanzlerstrasse 17

Der Domino-Effekt kan

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : basi Schöberl GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : basi Schöberl GmbH & Co. KG, A-Werk

Adresse: Am Herrenacker 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : basi Schöberl GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : basi Schöberl GmbH & Co. KG , S-Werk

Adresse: Im Steingerüst 57

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

basi Schöberl GmbH & Co. KG , S-Werk 76437 *Rastatt*

REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG 76437 Rastatt

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Blue Cube Germany Assets GmbH & Co.KG

Name des Betriebsbereichs : Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Adresse: Industriestrasse 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Stockhausen Superabsorber GmbH 77836 Rheinmünster

Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH 77836 Rheinmünster

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : L`Oreal

Name des Betriebsbereichs : L`Oreal

Adresse: Draisstr. 30

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Mercedes-Benz AG

Name des Betriebsbereichs : MB Batterierecycling

Adresse: Mercedesstraße 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen:

Name des Betreibers : REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG

Adresse: Im Steingerüst 55

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

basi Schöberl GmbH & Co. KG , S-Werk 76437 *Rastatt*

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Stadtwerke Gaggenau

Name des Betriebsbereichs : Stadtwerke Gaggenau

Adresse: Theodor-Bergmann-Straße 44

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Stadtwerke Rastatt

Name des Betriebsbereichs : Stadtwerke Rastatt

Adresse: Bruchwiesen

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Stockhausen Superabsorber GmbH

Name des Betriebsbereichs : Stockhausen Superabsorber GmbH

Adresse: Industriestraße 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

77836

Rheinmünster

Trinsee Deutschland Anlagengesellschaft mbH

73026

Phasenübergänge

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : TENSID-CHEMIE GmbH

Name des Betriebsbereichs : TENSID-CHEMIE GmbH

Adresse: Heinkelstraße 32

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Name des Betriebsbereichs : Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Adresse: Industriestraße 1

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG 77836 Rheinmünster

Stockhausen Superabsorber GmbH 77836 Rheinmünster

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Wolman Wood and Fire Protection GmbH

Name des Betriebsbereichs : Wolman Wood and Fire Protection GmbH

Adresse: Dr. Wolman Straße 31-33

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Bach Schaaff Bach GbR

Name des Betriebsbereichs : Bach Schaaff Bach GbR Bioenergie Heddesheim

Adresse: Brunnenweg 6

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Betreibergemeinschaft AVR BioTerra GmbH & Co. KG und AVR BioGas GmbH

Name des Betriebsbereichs : Bioabfallvergärungs- und Biogasaufbereitungsanlage

Adresse: DA V auf der Kreismülldeponie Sinsheim "Saugrund"

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : BK Giulini GmbH

Name des Betriebsbereichs : BK Giulini GmbH

Adresse: Im Hafen 2

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Detia Freyberg Produktion GmbH

Name des Betriebsbereichs : Detia Freyberg Produktion GmbH

Adresse: Dr.-Werner-Freyberg-Strasse 11

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Döderlein Spedition GmbH

Name des Betriebsbereichs : Döderlein Spedition GmbH

Adresse: Badener Straße 2

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Evonik Operations GmbH

Name des Betriebsbereichs : Evonik Operations GmbH

Adresse: Gutenbergstraße 2

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : HGK Logistics and Intermodal GmbH

Name des Betriebsbereichs : HGK Logistics and Intermodal GmbH

Adresse: Giulinistr. 5-7

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

BK Giulini GmbH 68526 *Ladenburg*

Calvatis GmbH 68526 *Ladenburg*

HGK Logistics and Intermodal GmbH 68526 Ladenburg

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : Peter Kwasny GmbH

Name des Betriebsbereichs : Peter Kwasny GmbH - Logistiklager

Adresse: Neulandstraße 36

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:
keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : pfenning logistics GmbH

Name des Betriebsbereichs : pfenning logistics GmbH

Adresse: Daimlerstrasse 4

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 1 Jahr

Name des Betreibers : WESTFA FLÜSSIGGAS GMBH

Name des Betriebsbereichs : WESTFA FLÜSSIGGAS GMBH

Adresse: Carl - Benz - Str. 9

Der Domino-Effekt kann

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Sturmkommunikationsausfalls bei einem Sturmkommunikationsausfall (SMA) erhöht.

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Ver-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Wiegel Plankstadt Feuerverzinken GmbH & Co. KG

Name des Betriebsbereichs : Wiegel Plankstadt Feuerverzinken GmbH & Co. KG

Adresse: Brauereistr. 16

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre

Name des Betreibers : Wieland Metallocberflächentechnik GmbH

Name des Betriebsbereichs : Wieland Metallocberflächentechnik GmbH

Adresse: Essener Str. 14

Der Domino-Effekt kann sich auswirken auf:

keinen Betriebsbereich

Durch besondere umgebungsbedingte Gefahrenquellen ist die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Störfalls erhöht oder die Auswirkungen eines Störfalls können verschlimmert werden: NEIN

Maximaler Abstand zwischen zwei regelmäßigen Vor-Ort-Besichtigungen: 3 Jahre