


## Übersichtskartierung des morphologischen Zustands der Fließgewässer in Baden-Württemberg 1992/1993



Zustandsklassen der Gewässerstruktur			
1	2	3	
weitgehend naturnah	beeinträchtigt	naturfern	nicht bewertet

### Erläuterungen zur Karte morphologischer Zustand der Fließgewässer in Baden-Württemberg 1992/93

Die Karte gibt einen ersten Überblick über den morphologischen Zustand der Fließgewässer Baden-Württemberg. Die Fließgewässer wurden in homogene Abschnitte gegliedert, innerhalb derer die einzelnen Strukturfaktoren Linienführung, Gehölzsaum, Gewässerrandstreifen, Talbodennutzung und künstliche Wanderhindernisse erfasst und bewertet wurden. Diese Einzelbewertungsergebnisse wurden dann zu einer Gesamtbewertung (Zustandsklasse) aggregiert [1]. Aus politischen und methodischen Gründen wurde der Rhein nicht bewertet.

Informationsquellen für die Erfassung und Bewertung waren Luftbilder und topografische, fachliche und historische Karten, die durch Kenntnisse der Vor-Ort-Ämter plausibilisiert wurden.

#### Literatur

[1] Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW): Übersichtskartierung des morphologischen Zustands der Fließgewässer in Baden-Württemberg 1992/93. Reihe: Handbuch Wasser 2. Karlsruhe, 1994.